



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 131 / 22.03.2017

Pagina 1 din 2

cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	SPITAL/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL 1 nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare materiale si persoane
Tip / Model	Ascensoare materiale si persoane / MOVILIFT
Producător	MOVILIFT GRUP SERVICES SRL - ROMANIA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	B ASC- BD-06 / JAD 500 / 2016
Parametri	1 Cu insotitor = CU INSOTITOR 2 Mod actionare instalatie = ELECTRIC 3 Mod actionare usi = AUTOMAT 4 Numar persoane = 21 5 Numar statii = 9 6 Sarcina [Kg] = 1600 7 Viteza [m/s] = 1 / 0,25 VVVF
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării



b. Inspecție tehnică în utilizare



c. Inspecție tehnică după reparare



4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 22.03.2017 / 22.03.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod
FORMULARE_PIT-INSP-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013, ED 4, REV 1, anexată.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

N/A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 ediție în vigoare	N/A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Multimetru, Lanternă lumină albă, Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător având certificatul nr. 12320 / 2011,
emis de SC Help 92 SRL

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J49/11976/2010
Capitalul social este de 32.007.000 lei
Cont IBAN: RO66BRDE4263V41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010652, București, ROMANIA

X

Public

Uz intern

Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 131 / 22.03.2017

Pagina 2 din 2

cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Verificarea a fost efectuată în baza comenzi nr. FN, înregistrată la CNCIR SA Ploiesti cu nr. 4132 / 20.03.2017. Instalația / Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Prescripției Tehnice aplicabile.

10.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 21/03/2018

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexă.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR DEBUTANT

BESOIU DRAGOS

Raport validat la data 22-Mar-2017 12:59

Comisia Națională pentru Controlul
Cazanelor Instalatiilor de Păcat și
Recipientelor sub Presiune - Ploiești
Inspector Ing. BESOIU DRAGOS



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu

CNCIR S.A.

CU: RO 27787869
Nr. reg. com: J40/1976/2010
Capital social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO68RDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Moilor
Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X Public

Uz intern

Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 132 / 22.03.2017

Pagina 1 din 2

cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	SPITAL/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL 1 nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane / MOVILIFT
Producător	MOVILIFT GRUP SERVICES SRL - ROMANIA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	B ASC-BD07 / JAD 498 / 2016
Parametri	1 Cu insoțitor = FARA 2 Mod acționare instalație = ELECTRIC 3 Mod acționare usi = AUTOMAT 4 Numar persoane = 5 5 Numar statii = 9 6 Sarcina [Kg] = 400 7 Viteza [m/s] = 1 / 0,25 VVVF
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☒
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☐
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 22.03.2017 / 22.03.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificări, cod
FORMULARE_PIT-INSP-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013, ED 4, REV 1, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

N/A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	N/A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Multimetru, Lanternă lumină albă, Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător avand certificatul nr.12320 / 2011, emis de SC Help 92 SRL

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N/A

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/11976/2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO66BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO48TREZ7005068XXX007740 deschis la ATP Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Fluvului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X Public

Uz intern

Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 132 / 22.03.2017

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

10.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 21/03/2018

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașat/ă, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR DEBUTANT

BESOIU DRAGOS

Raport validat la data 22-Mar-2017 12:56



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 040 / 14.02.2017

Pagina 1 din 2

cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel/Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	SPITAL/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane / MOVILIFT
Producător	MOVILIFT ITALIA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	BV ASC - BD1 / JAD 499 / 2016
Parametri	1 Cu insotitor = CU INSOTITOR 2 Mod actionare instalatie = ELECTRIC 3 Mod actionare usi = AUTOMAT 4 Numar persoane = 21 5 Numar statii = 9 6 Sarcina [Kg] = 1600 7 Viteza [m/s] = 1 / 0,25
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N / A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N / A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☒b. Inspecție tehnică în utilizare ☐c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA/ PERIOADA INSPECȚIEI: 14.02.2017 / 14.02.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE conform Lista de verificare, cod FORMULARE_PIT-INSP-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013, ED 4, REV 1, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

N / A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	N / A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Lanternă lumină albă, Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător având certificat de etalonare nr. PH-588M-285 2016 .

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N / A

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesi
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860

Nr. reg. com: J40/1976/2010

Capitalul social este de 32.007.800 lei

Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor

Cont IBAN: RO48TREZ7005089XXX007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti

Sediu social: Str. Fluvului nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X

Public

Uz intern

Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 040 / 14.02.2017

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Verificarea a fost efectuată în baza comenzi nr. FN, înregistrată la CNCIR SA Ploiesti cu nr. 2466 / 13.02.2017. Instalația Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Prescripției Tehnice aplicabile

10.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 13/02/2018

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR DEBUTANT
BESOIU DRAGOS

Raport validat la data 14-Feb-2017 11:09

Compania Națională pentru Controlul
Cazanelor Instalatiilor de Ridicat și
Recipientelor sub Presiune - Ploiesti
Inspector ing. BESOIU DRAGOS



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploies judet Prahova Telefon: 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/11976/2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO66BRDE426SV41791814260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti Sediu social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA	X	Public
			Uz intern
			Confident



LISTA CU VERIFICARILE SI INCERCARILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

Tip instalație : ASCENSOARE PERSOANE					
Tip acționare: ELECTRIC					
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării					
Tip verificări : AF - Autorizare de funcționare					
Tip / Model / Producător: Ascensoare Persoane/MOVILIFT/MOVILIFT ITALIA					
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: JAD 499/2016/BV ASC - BD1					
Parametri:		1 Cu insotitor = CU INSOTITOR 2 Mod actionare instalatie = ELECTRIC 3 Mod actionare usi = AUTOMAT 4 Numar persoane = 21 5 Numar statii = 9 6 Sarcina [Kg] = 1600 7 Viteza [m/s] = 1 / 0,25			
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA					
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA					
Tel/Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com					
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /					
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA					
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA					
Tel/Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com					
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/					
Locul de funcționare / Locul inspecției: SPITAL - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1					
VERIFICĂRI ȘI INCERCĂRI EFECTUATE		VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
		DA	NU	N/A	
I. VERIFICĂRI PRELIMINARE					
1.1 Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef		☒	☐	☐	Observații: Teodorescu George, Aut nr. B 776, Exp. 23.08.2019 Jacob Maria, Aut nr. 264182 Automat
1.2 Personal de deservire (liftier, manevrant)		☒	☐	☐	
1.3 Documentația tehnică (ex Declarație de conformitate, Instrucțiuni de exploatare / mentenanță, reparare, etc)		☒	☐	☐	Exista.
1.4 Cartea instalatiei, partea de exploatare		☐	☐	☒	
1.5 Raport tehnic de investigație/examinare cu caracter tehnic		☐	☐	☒	
1.6 Registru de supraveghere		☒	☐	☐	Exista.
1.7 Reprezentant montator/reparator/intretinător		☒	☐	☐	Daniel Simion, Ascensorul Tehnic Service SRL Aut nr. B / CR4 / P / 35 / 1277/19 24.03.2015
1.8 Placa de timbru – serie fabr./an fabr./marcaj CE		☒	☐	☐	Exista. Nr. fab. JAD 499, An fab. 2016, Are marcaj CE.



LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.9 Contract de întreținere ascensor	☒	☐	☐	Ascensorul Tehnic Service SRL, Contract nr. 83 / 13.02.2017.
1.10 Certificat de împământare	☒	☐	☐	Buletin priza pamant nr. 632 / 21012016, emis de SC Electro Service SRL, Slobozia.
1.11 Durata de viață precizată în documentația tehnică a producătorului	☐	☒	☐	
II. VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului:				
2.1 Structura portantă a ascensorului				
2.1.1. glisieră cabină și contragreutate, jug cabină și suspensii	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.2. verificare troliu	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.3. verificare electromotor	☐	☐	☒	
2.1.4. verificare uzura cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.5. verificare prindere cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.6. verificare uzura la canalele roții de fricțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.7. verificare alunecare cablu pe roata de fricțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.2 Verificare întreruptor sfârșit de cursă I.S.C.	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.3 Verificare aparatură de protecție	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.4 Verificare funcționare limitator de viteză LV	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.
2.5 Verificare funcționare selector	☐	☐	☒	
2.6 Verificare demaror și inversor mecanic	☐	☐	☒	
2.7 Verificare sistem hidraulic- integritate, etanșeitate	☐	☐	☒	
3. Verificări în cabina				
3.1. există instrucțiuni de exploatare în condiții normale a ascensorului și pentru cazuri de urgență, telefoane dispecerat, eticheta cu scadență	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
3.2. verificare funcționare cutie de comandă din cabina	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.
3.3. verificare instalație de iluminat în cabina	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.
3.4. verificare pereți cabina	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
4. Verificări în funcționare ascensor				
4.1. verificare oprire la palier a cabinei (nivelarea)	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
4.2.verificare functionare contacti usi cabina (pentru usi batante)	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.3.verificare bare de siguranta/celula foto pentru usi automate	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.4.verificare sistem de emergenta (evacuarea persoanelor din cabina)	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.5.verificare sistem de comunicare bidirectional/sonerie/avertizare acustica	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.6.verificare inchidere/deschidere usi automate/semiautomate	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.7.verificare usi de palier (contacte electrice de siguranta, amortizoare, geamuri)	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.8.verificare apel in statii	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.9.verificarea indicatoarelor de "sensuri" si "ocupat" / afisare	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.10.verificare actionare contact jug si contact dublu cablu moale	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.11.verificare intindere cabluri	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
4.12.verificare arcuri de suspensie, piulitele si contrapiulitele de tensionare	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
4.13.verificare contact pod mobil (pentru ascensoare cu sarcina max. < 500 Kg)	☐	☐	☒	
4.14.verificare cursa pod mobil	☐	☐	☒	
4.15. verificare stare cablu flexibil in clemele de prindere si a legaturilor in clemele cutiei de conexiuni	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
4.16.verificare cablu intrerupator sfarsit de cursa I.S.C.	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.16.1.verificare contacti cap de linie	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.16.2.verificare instalatie de iluminat pe put	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
5. Verificari in fundatura putului				
5.1. verificare tampoane amortizoare din fundatura putului	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
5.2. verificare distanta intre contragreutate si tamponale sale	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
5.3. verificare contact cablu moale LV	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
6. Incercarea statica	☒	☐	☐	S-a efectuat incercarea statica cu greutati etalonate avand certificat de etalonare nr. PH-588M-285 / 2016, Qs = 2000 Kg.
7. Incercarea dinamica	☒	☐	☐	S-a efectuat incercarea statica cu greutati etalonate avand certificat de etalonare nr. PH-588M-285 / 2016, Qd = 2000 Kg.
Ordinul nr 7 al Inspector de Stat Sef al ISCIR				





LISTA CU VERIFICĂRILE SI INCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
Ascensorul respecta prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR fiind montat dispozitiv aparatoare/sort	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR existând instalație de iluminat permanent pe put	☒	☐	☐	

Observații:

Semnături:

Inspector

BESOIU DRAGOS
semnătură, ștampilă

Data

Comisia Națională pentru Controlul
Cazanelor Instalatiilor de Ridicat și
Recipientelor sub Presiune - Ploiești
Inspector ing. BESOIU DRAGOS

Deținător / Utilizator

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA SLOBOZIA
semnătură, ștampilă

Data



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 041 / 14.02.2017

Pagina 1 din 2

cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel/Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	SPITAL/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare persoane
Tip / Model	Ascensoare persoane / MOVILIFT
Producător	MOVILIFT ITALIA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	BV ASC BD2 / JAD 497 / 2016
Parametri	1 Cu însoțitor = FARA 2 Mod acționare instalație = ELECTRIC 3 Mod acționare usi = AUTOMAT 4 Numar persoane = 5 5 Numar statii = 9 6 Sarcina [Kg] = 400 7 Viteza [m/s] = 1 / 0,25
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N / A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N / A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării



b. Inspecție tehnică în utilizare



c. Inspecție tehnică după reparație



4. DATA/ PERIOADA INSPECȚIEI: 14.02.2017 / 14.02.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE conform Listă de verificări, cod
FORMULARE_PIT-INSP-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013, ED 4, REV 1, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚIALĂ:

N / A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 ediție în vigoare	N / A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Lanternă lumină albă, Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător având certificat de etalonare nr. PH-588M-285 2016 .

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

N / A



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploies
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.euCNCIR S.A.
CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/11976/2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO8680042050011701614260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO487270050690007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti
Sediu social: Str. Fluvialului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X Public

Uz intern

Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 877 - 041 / 14.02.2017

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Verificarea a fost efectuată în baza comenzi nr. FN, înregistrată la CNCIR SA Ploiesti cu nr. 2465 / 13.02.2017. Instalația Echipamentul îndeplinește condițiile de funcționare în conformitate cu prevederile Prescripției Tehnice aplicabile

10.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 13/02/2018

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR DEBUTANT

BESOIU DRAGOS

Raport validat la data 14-Feb-2017 11:17

Compania Națională pentru Controlul
Cazanelor Instalațiilor de Ridicat și
Recipientelor sub Presiune - Ploiești
Inspector ing. BESOIU DRAGOS





LISTA CU VERIFICARILE SI INCERCARILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

Tip instalație : ASCENSOARE PERSOANE				
Tip acționare: ELECTRIC				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării				
Tip verificări : AF - Autorizare de funcționare				
Tip / Model / Producător: Ascensoare Persoane/MOVILIFT/MOVILIFT ITALIA				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: JAD 497/2016/BV ASC BD2				
Parametri:		1 Cu insotitor = FARA 2 Mod actionare instalatie = ELECTRIC 3 Mod actionare usi = AUTOMAT 4 Numar persoane = 5 5 Numar statii = 9 6 Sarcina [Kg] = 400 7 Viteza [m/s] = 1 / 0,25		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel/Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel/Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: SPITAL - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
I. VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1 Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	☒	☐	☐	Teodorescu Gheorghe, Aut nr. B 778, Exp: 23.08.2019.
1.2 Personal de deservire (liftier, manevrant)	☐	☐	☒	
1.3 Documentația tehnică (ex Declarație de conformitate, Instrucțiuni de exploatare / mentenanță, reparare, etc)	☒	☐	☐	Exista.
1.4 Cartea instalatiei, partea de exploatare	☒	☐	☐	Exista.
1.5 Raport tehnic de investigație/examinare cu caracter tehnic	☐	☐	☒	
1.6 Registru de supraveghere	☒	☐	☐	Exista.
1.7 Reprezentant montator/reparator/intretinător	☒	☐	☐	Daniel Simion, Ascensorul Tehnic Service SRL Aut nr. B / CR4 / P 735 / 127741 / 24.03.2015
1.8 Placa de timbru – serie fabr./an fabr./marcaj CE	☒	☐	☐	Exista. Nr. fab. JAD 497, An fab. 2016, Are marcaj CE.





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.9 Contract de intretinere ascensor	☒	☐	☐	Ascensorul Tehnic Service SRL, Contract nr. 83 / 13.02.2017.
1.10 Certificat de împământare	☒	☐	☐	Buletin priza pamant nr. 632 / 21.01.2016, emis de SC Electro Service SRL, Slobozia.
1.11 Durata de viață precizată în documentația tehnică a producătorului	☐	☒	☐	
II. VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului:				
2.1 Structura portantă a ascensorului				
2.1.1. glisieră cabină și contragreutate, jug cabină și suspensii	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.2. verificare troliu	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.3. verificare electromotor	☐	☐	☒	
2.1.4. verificare uzura cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.5. verificare prindere cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.6. verificare uzura la canalele roții de fricțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.1.7. verificare alunecare cablu pe roata de fricțiune	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.2 Verificare întreruptor sfârșit de cursă I.S.C.	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.3 Verificare aparatură de protecție	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
2.4 Verificare funcționare limitator de viteză LV	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.
2.5 Verificare funcționare selector	☐	☐	☒	
2.6 Verificare demaror și inversor mecanic	☐	☐	☒	
2.7 Verificare sistem hidraulic- integritate, etanșeitate	☐	☐	☒	
3. Verificări în cabină				
3.1. există instrucțiuni de exploatare în condiții normale a ascensorului și pentru cazuri de urgență, telefoane dispecerat, eticheta cu scadență	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
3.2. verificare funcționare cutie de comandă din cabină	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.
3.3. verificare instalație de iluminat în cabină	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.
3.4. verificare pereți cabină	☒	☐	☐	Verificare vizuală.
4. Verificări în funcționare ascensor				
4.1. verificare oprire la palier a cabinei (nivelarea)	☒	☐	☐	Verificare vizuală și încercări funcționale.





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
4.2.verificare functionare contacti usi cabina (pentru usi batante)	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.3.verificare bare de siguranta/celulă foto pentru usi automate	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.4.verificare sistem de urgență (evacuarea persoanelor din cabină)	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.5.verificare sistem de comunicare bidirecțional/sonerie/avertizare acustică	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.6.verificare inchidere/deschidere usi automate/semiautomate	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.7.verificare uși de palier (contacte electrice de siguranță, amortizoare, geamuri)	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.8.verificare apel in statii	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.9.verificarea indicatoarelor de "sensuri" si "ocupat" / afisoare	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.10.verificare actionare contact jug si contact dublu cablu moale	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.11.verificare intindere cabluri	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
4.12.verificare arcuri de suspensie, piulitele si contrapiulitele de tensionare	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
4.13.verificare contact pod mobil (pentru ascensoare cu sarcina max. < 500 Kg)	☐	☐	☒	
4.14.verificare cursă pod mobil	☐	☐	☒	
4.15. verificare stare cablu flexibil in clemele de prindere si a legaturilor in clemele cutiei de conexiuni	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
4.16.verificare cablu intrerupator sfarsit de cursa I.S.C.	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.16.1.verificare contacti cap de linie	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
4.16.2.verificare instalatie de iluminat pe put	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
5. Verificari in fundatura putului				
5.1. verificare tampoane amortizoare din fundatura putului	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
5.2. verificare distanta intre contragreutate si tampoanele sale	☒	☐	☐	Verificare vizuala.
5.3. verificare contact cablu moale LV	☒	☐	☐	Verificare vizuala si incercari functionale.
6. Incercarea statica	☒	☐	☐	S-a efectuat incercarea statica cu greutati etalonate avand certificat de etalonare nr. PH-588M-285 / 2016, Qs = 500 Kg.
7. Incercarea dinamica	☒	☐	☐	S-a efectuat incercarea statica cu greutati etalonate avand certificat de etalonare nr. PH-588M-285 / 2016, Qd = 500 Kg.
Ordinul nr 7 al Inspector de Stat Sef al ISCIR				

CERTIFICAM PRIN SEMNATUL
PREZENTA COPIE ESTE CONFORM
CU ORIGINALUL





LISTA CU VERIFICĂRILE SI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
Ascensorul respecta prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR fiind montat dispozitiv aparatoare/sort	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR existând instalație de iluminat permanent pe put	☒	☐	☐	

Observații:

Semnături:

Inspector BESOIU DRAGOS semnătură, ștampilă Data	Deținător / Utilizator SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA semnătură, ștampilă Data
---	--

14.02.2017
 Compania Națională pentru Controlul
 Cazanelor Instalațiilor de Ridicat și
 Recipientelor sub Presiune - Ploiești
 Inspector ing. BESOIU DRAGOS





1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	PEDIATRIE/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL NR.1 nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare bolnavi
Tip / Model	Ascensoare bolnavi / IFMA
Producător	IFMA SA SUCURSALA MONTAJ SERVICE BUCURESTI
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	4586 / 77080 / 1967
Parametri	1 Cu insotitor = DA 2 Mod actionare instalatie = Electric 3 Mod actionare usi = Manual 4 Numar persoane = 6 5 Numar statii = 3 6 Sarcina [Kg] = 480 7 Viteza [m/s] = 1m/s n/a n/a
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 19.10.2016 / 19.10.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod
FORMULARE_PIT-INSP-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013, ED 4, REV 1, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNȚĂLĂ:
n/a



7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 editie în vigoare	n/a

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Lanternă lumină albă
Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător ,nr.1981/2016.emis de MBC Bucuresti.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
n/a



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 276 - 682 / 19.10.2016

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Lucrarile de inspectie au fost efectuate in baza comenzii inregistrata la CNCIR – sucursala PLOIESTI,
cu nr. 11995/08.09.2016

Instalatia/Echipamentul indeplineste conditiile de functionare in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice Aplicabile.
S-au respectat prevederile ordinului nr 7/02.2013, exista iluminatul permanent pe put si s-a montat dispozitivul tip
aparatoare/sort aferente instalatiei. RTE nr AS/SJS/3728/august 2014, PV 31C-260/19.09.2014, durata remanenta 4 ani.

10.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 30/10/2017

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele.
Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică.
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IR

ANDRONACHE CONSTANTIN

Raport validat la data 19-Oct-2016 13:44

CERTIFICAM PRIN SEMNATURĂ
PREZENTA CIME ESTE CON
GINALUL



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860

Nr. reg. com: J40/11976/2010

Capitalul social este de 32.007.800 lei

Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor

Cont IBAN: RO48TRE27005368XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti

Sediu social : Str. Fluvului nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA

X Public

Uz intern

Confidential



LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

Tip instalație : ASCENSOARE PERSOANE				
Tip acționare: Electric				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP - Control periodic				
Tip / Model / Producător: Ascensoare Bolnavi/IFMA/IFMA SA SUCURSALA MONTAJ SERVICE BUCURESTI				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 77080/1967/4586				
Parametri:		1 Cu însoțitor = DA 2 Mod acționare instalație = Electric 3 Mod acționare usi = Manual 4 Numar persoane = 6 5 Numar statii = 3 6 Sarcina [Kg] = 480 7 Viteza [m/s] = 1m/s		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Locul de funcționare / Locul inspecției: PEDIATRIE - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL NR.1 nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
I. VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1 Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	☒	☐	☐	RSVTI TEODORESCU GHEORGHE nr ISCIR B 776/2019
1.2 Personal de deservire (liftier, manevrant)	☒	☐	☐	RADU MARINELA autorizatie ISCIR nr 200067/2007
1.3 Documentația tehnică (ex Declarație de conformitate, Instrucțiuni de exploatare / mentenanță, reparare etc)	☒	☐	☐	verificare vizuala
1.4 Cartea instalatiei, partea de exploatare	☒	☐	☐	verificare vizuala
1.5 Raport tehnic de investigație/examinare cu caracter tehnic	☒	☐	☐	RTE nr AS/SJS/3728/august 2014,PV 31C-260/19.09.2014,durata remanenta 4 ani.
1.6 Registrul de supraveghere	☒	☐	☐	completat cu 07.10.2016
1.7 Reprezentant montator/reparator/intretinutor	☒	☐	☐	.SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL.BUCURESTI,nr contract intretinere 512/2016





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.8 Placa de timbru – serie fabr./an fabr./marcaj CE	☐	☐	☐	77080/1967, fara marcaj CE
1.9 Contract de intretinere ascensor	☐	☐	☐	512/2016
1.10 Certificat de împământare	☒	☐	☐	NR 632/21.01.2016, SC ELECTRO SERVICE SRL SLOBOZIA,,conform anexei.
1.11 Durata de viață precizată în documentația tehnică a producătorului	☐	☒	☐	
II. VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului:				
2.1 Structura portantă a ascensorului				
2.1.1. glisieră cabină și contragreutate, jug cabină și suspensii	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.2. verificare troliu	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.3. verificare electromotor	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.4. verificare uzura cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.5. verificare prindere cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.6. verificare uzura la canalele roții de fricțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.7. verificare alunecare cablu pe roata de fricțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională, măsurată cu ruleta nr. MFB101427. PV etalonare internă în stația de la parter spre fundatura ascensorului, nu s-a constatat nici o alunecare.
2.2 Verificare întreruptor sfârșit de cursă I.S.C.	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
2.3 Verificare aparatură de protecție	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
2.4 Verificare funcționare limitator de viteză LV	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
2.5 Verificare funcționare selector	☐	☐	☒	
2.6 Verificare demaror și inversor mecanic	☐	☐	☒	
2.7 Verificare sistem hidrolic- integritate, etanșeitate	☐	☐	☒	
3. Verificări în cabină				
3.1. există instrucțiuni de exploatare în condiții normale a ascensorului și pentru cazuri de urgență, telefoane dispecerat, eticheta cu scadență	☒	☐	☐	verificare vizuala
3.2. verificare funcționare cutie de comandă din cabină	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
3.3. verificare instalație de iluminat în cabină	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
3.4. verificare pereți cabină	☒	☐	☐	verificare vizuala





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
4. Verificări în funcționare ascensor				
4.1. verificare oprire la palier a cabinei (nivelarea)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.2. verificare functionare contacti usi cabina (pentru usi batante)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.3. verificare bare de siguranta/celula foto pentru usi automate	☐	☐	☒	
4.4. verificare sistem de urgenta (evacuarea persoanelor din cabina)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.5. verificare sistem de comunicare bidirectional/sonerie/avertizare acustica	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.6. verificare inchidere/deschidere usi automate/semiautomate	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.7. verificare usi de palier (contacte electrice de siguranta, amortizoare, geamuri)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.8. verificare apel in stati	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.9. verificarea indicatoarelor de "sensuri" si "ocupat" / afisare	☒	☐	☐	verificare vizuala
4.10. verificare actionare contact jug si contact dublu cablu moale	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.11. verificare intindere cabluri	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.12. verificare arcuri de suspensie, piulitele si contrapiulitele de tensionare	☒	☐	☐	verificare vizuala
4.13. verificare contact pod mobil (pentru ascensoare cu sarcina max. < 500 Kg)	☐	☐	☒	
4.14. verificare cursa pod mobil	☐	☐	☒	
4.15. verificare stare cablu flexibil in clemele de prindere si a legaturilor in clemele cutiei de conexiuni	☒	☐	☐	verificare vizuala
4.16. verificare cablu intrerupator sfarsit de cursa I.S.C.	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.16.1. verificare contacti cap de linie	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.16.2. verificare instalatie de iluminat pe put	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
5. Verificări în fundatura putului				
5.1. verificare tamponare amortizoare din fundatura putului	☒	☐	☐	verificare vizuala
5.2. verificare distanta intre contragreutate si tamponarele sale	☒	☐	☐	verificare vizuala
5.3. verificare contact cablu moale LV	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
6. Incercarea statica	☒	☐	☐	S-au facut probe statice(cu greutati etalonate,nr 1681,emis de MBC Bucuresti)Sstatic =2X480=960kg
7. Incercarea dinamica	☐	☐	☐	S-au facut probe dinamice(cu greutati etalonate,nr 1681,emis de MBC Bucuresti)Sdin =1,1X480=530kg





LISTA CU VERIFICARILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
Ordinul nr 7 al Inspector de Stat Sef al ISCIR				
Ascensorul respecta prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR fiind montat dispozitiv aparatoare/sort	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR existând instalație de iluminat permanent pe put	☒	☐	☐	

Observații:

RTE nr AS/SJS/3728/august 2014, PV 31C-260/19.09.2014, durata remanenta 4 ani.


Semnături:**Inspector**ANDRONACHE CONSTANTIN
semnătură, ștampilă

Data

19.10.2016

Deținător / UtilizatorSPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA SLOBOZIA
semnătură, ștampilă

Data

CERTIFICĂ ȘI SEMNĂTURA
PREZENTĂRILE ESTE CONFORM
COPILULUI



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 276 - 677 / 19.10.2016

Pagina 1 din 2

cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	CORPUL "F"/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Ascensoare materiale
Tip / Model	Ascensoare materiale / IFMA
Producător	IFMA SA SUCURSALA MONTAJ SERVICE BUCURESTI
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	4581 / 77089 / 1967
Parametri	1 Cu înșotitor = FARA 2 Mod acționare instalație = Electric 3 Mod acționare usi = Manual 4 Numar persoane = N/A 5 Numar statii = 2 6 Sarcina [Kg] = 500 7 Viteza [m/s] = 1m/s
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	n/a
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	n/a

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării ☐
- b. Inspecție tehnică în utilizare ☒
- c. Inspecție tehnică după reparare ☐

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 19.10.2016 / 19.10.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificări, cod
FORMULARE_PIT-INSP-08_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F013. ED 4. REV 1, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

n/a

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-08 ediție în vigoare	n/a

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

Lanternă lumină albă

Greutăți etalonate puse la dispoziție de întreținător .nr.1981/2016.emis de MBC Bucuresti.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

n/a



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI	CNCIR S.A. CUI: RO 27787860 Nr. reg. com: J40/1976 /2010 Capitalul social este de 32.007.800 lei Cont IBAN: RO998RDE426SV41791614260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO481REZ7005069XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti Sediu social Str. Flaviului nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA	X	Public
Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL ploiesti@cncir.eu			Uz intern
			Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 276 - 677 / 19.10.2016

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

Lucrarile de inspectie au fost efectuate in baza comenzii inregistrata la CNCIR – sucursala PLOIESTI,
cu nr. 11995/08.09.2016

Instalatia/Echipamentul indeplineste conditiile de functionare in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice Aplicabile.
S-au respectat prevederile ordinului nr 7/02.2013, exista iluminatul permanent pe put si s-a montat dispozitivul tip
aparatoare/sort aferente instalatiei. RTE nr AS/SJS/3723/ august 2014, PV 31C-255/18.09.2014, durata remanenta 4 ani.

10.b. Concluzii

Următoarea inspecție tehnică în utilizare se va efectua până la 30/10/2017

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR-IR

ANDRONACHE CONSTANTIN

Raport validat la data 19-Oct-2016 13:36



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu

CNCIR S.A.
CUI: RO 27787880
Nr. reg. com: J40/1976/2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei
Cont IBAN: RO868005426541751614260 deschis la BRD sucursala Mosilor
Cont IBAN: RO487REZ7005065XXX007740 deschis la ATPC Mun Bucuresti
Sediul social: Str. Fluviului, nr. 18, sector 1, cod 010952, Bucuresti, ROMANIA

X	Public
	Uz intern
	Confidential



LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:


Tip instalație : ASCENSOARE MATERIALE				
Tip acționare: Electric				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP - Control periodic				
Tip / Model / Producător: Ascensoare Materiale/IFMA/IFMA SA SUCURSALA MONTAJ SERVICE BUCURESTI				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 77089/1967/4581				
Parametri:		1 Cu însoțitor = FARA 2 Mod acționare instalație = Electric 3 Mod acționare usi = Manual 4 Numar persoane = N/A 5 Numar statii = 2 6 Sarcina [Kg] = 500 7 Viteza [m/s] = 1m/s		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: CORPUL "F" - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
I. VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1 Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	☒	☐	☐	RSVTI TEODORESCU GHEORGHE, aut ISCIR B 7762019
1.2 Personal de deservire (liftier, manevrant)	☐	☐	☒	verificare vizuala
1.3 Documentația tehnică (ex Declarație de conformitate, Instrucțiuni de exploatare / mentenanță, reparare, etc)	☒	☐	☐	verificare vizuala
1.4 Cartea instalației, partea de exploatare	☒	☐	☐	verificare vizuala
1.5 Raport tehnic de investigație/examinare cu caracter tehnic	☒	☐	☐	RTE nr AS/SJS/3723/august 2014,PV 31C-255/18.09.2014,durata remanenta 4 ani.
1.6 Registru de supraveghere	☒	☐	☐	completat cu 07.10.2016
1.7 Reprezentant montator/reparator/intretinutor	☒	☐	☐	SC ASCENSORUL COMPANY SERVICE SRL,BUCURESTI,nr contract intretinere 512/2016





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.8 Placa de timbru – serie fabr./an fabr./marcaj CE	☐	☐	☐	77089/1967, fara marcaj CE
1.9 Contract de intretinere ascensor	☐	☐	☐	512/2016
1.10 Certificat de împământare	☒	☐	☐	NR 632/21.01.2016, SC ELECTRO SERVICE SRL SLOBOZIA,,conform anexei.
1.11 Durata de viață precizată în documentația tehnică a producătorului	☐	☒	☐	
II. VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Verificarea principalelor elemente componente ale ascensorului:				
2.1 Structura portantă a ascensorului				
2.1.1. glisieră cabină și contragreutate, jug cabină și suspensii	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.2. verificare troliu	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.3. verificare electromotor	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.4. verificare uzura cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.5. verificare prindere cabluri/benzi de tracțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.6. verificare uzura la canalele roții de fricțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala
2.1.7. verificare alunecare cablu pe roata de fricțiune	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională, măsurată cu ruleta nr. MFB101427. PV etalonare interna în stația de la parter spre fundatura ascensorului, nu s-a constatat nici o alunecare.
2.2 Verificare întreruptor sfârșit de cursă I.S.C	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
2.3 Verificare aparatură de protecție	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
2.4 Verificare funcționare limitator de viteză LV	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
2.5 Verificare funcționare selector	☐	☐	☒	
2.6 Verificare demaror și inversor mecanic	☐	☐	☒	
2.7 Verificare sistem hidraulic- integritate, etanșeitate	☐	☐	☒	
3. Verificări în cabina				
3.1. există instrucțiuni de exploatare în condiții normale a ascensorului și pentru cazuri de urgență, telefoane dispecerat, eticheta cu scadență	☒	☐	☐	verificare vizuala
3.2. verificare funcționare cutie de comandă din cabina	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
3.3. verificare instalație de iluminat în cabina	☒	☐	☐	verificare vizuala și încercare funcțională
3.4. verificare pereți cabina	☒	☐	☐	verificare vizuala





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
4. Verificări în funcționare ascensor				
4.1.verificare oprire la palier a cabinei (nivelarea)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.2.verificare functionare contacti usi cabina (pentru usi batante)	☐	☐	☒	
4.3.verificare bare de siguranta/celula foto pentru usi automate	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.4.verificare sistem de emergenta (evacuarea persoanelor din cabina)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.5.verificare sistem de comunicare bidirectional/sonerie/avertizare acustica	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.6.verificare inchidere/deschidere usi automate/semiautomate	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.7.verificare usi de palier (contacte electrice de siguranta, amortizoare, geamuri)	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.8.verificare apel in statii	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.9.verificarea indicatoarelor de "sensuri" si "ocupat" / afisoare	☒	☐	☐	verificare vizuala
4.10.verificare actionare contact jug si contact dublu cablu moale	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.11.verificare intindere cabluri	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.12.verificare arcuiri de suspensie, piulitele si contrapiulitele de tensionare	☒	☐	☐	verificare vizuala
4.13.verificare contact pod mobil (pentru ascensoare cu sarcina max. < 500 Kg)	☐	☐	☒	
4.14.verificare cursa pod mobil	☐	☐	☒	
4.15. verificare stare cablu flexibil in clemele de prindere si a legaturilor in clemele cutiei de conexiuni	☒	☐	☐	verificare vizuala
4.16.verificare cablu intrerupator sfarsit de cursa I.S.C.	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.16.1.verificare contacti cap de linie	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
4.16.2.verificare instalatie de iluminat pe put	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
5. Verificări în fundatura putului				
5.1. verificare tamponare amortizoare din fundatura putului	☒	☐	☐	verificare vizuala
5.2. verificare distanta intre contragreutate si tamponarele sale	☒	☐	☐	verificare vizuala
5.3. verificare contact cablu moale LV	☒	☐	☐	verificare vizuala si incercare functionala
6. Incercarea statica	☒	☐	☐	S-au facut probe statice(cu greutati etalonate,nr 1681,emis de MBC Bucuresti)Sstatic =1,5X500=750kg
7. Incercarea dinamica	☐	☐	☐	S-au facut probe dinamice(cu greutati etalonate,nr 1681,emis de MBC Bucuresti)Sdin =1,1X500=550kg





LISTA CU VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE CONFORM PT R2-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
Ordinul nr 7 al Inspector de Stat Sef al ISCIR				
Ascensorul respecta prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR fiind montat dispozitiv aparatoare/sort	☒	☐	☐	
Ascensorul indeplinește prevederile Ordinului nr 7/2013 al Inspectorului de Stat Sef al ISCIR existând instalație de iluminat permanent pe put	☒	☐	☐	

Observații:

RTE nr AS/SJS/3723/august 2014, PV 31C-255/18 09.2014 durata remanenta 4 ani.

Semnături:

Inspector ANDRONACHE CONSTANTIN semnătură, ștampilă Data 19.10.2016	Deținător / Utilizator SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA semnătură, ștampilă Data
--	--

 CERTIFICAT DE SEMNATURĂ
 PREZENTAT DE ESTE CONFIRMAT
 ORIGINALUL
