

Organism de inspecție al
CNCIR SA: CNCIR-OI



**RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 271 - 709 / 25.05.2016**

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21 06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10.a. Constatări

- Inspectia tehnica in utilizare s-a efectuat cf.contract/comanda CNCIR-5943/2016;
- La RI cazanul a corespuns;
- Supus la IPh.cf.documentatie,cazanul a corespuns;
- Instalatia/echipamentul indeplineste conditiile de functionare cu respectarea prevederilor PT Col.ISCIR in vigoare.

10.b. Concluzii

Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta reviziei interioare se va efectua pana la 24/05/2018
Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta incercarii la presiune hidraulica se va efectua pana la 24/05/2018

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașat/ă, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.



12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP

PAUN VIOREL MIHAIL

Raport validat la data 25-May-2016 12:58




CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploies
judet Prahova

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787550
Nr. reg.com: J40/11976/2010
Capitalul social este de 32.007.800 lei




Public



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:



Tip instalație : CAZANE APA CALDA				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP-RI-IP - Revizie Interioara+Incercare la Presiune				
Tip / Model / Producător: Cazane Apa calda/KWB2/ICMA BUCURESTI				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 10090/2004/3792				
Parametri:		1 Combustibil = GAZ METAN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = N/A 4 Presiune maxima [bar] = 6 5 Putere [Kw] = 2900 6 Suprafata de incalzire [mp] = N/A 7 Temperatura maxima [gr.C] = 105		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: CT - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1. Documentație tehnică de însoțire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carte ISCIR-parte exploatare/parte constructie/BV
1.2. Aviz Obligatoriu de Instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Documentație tehnică de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4. Raport de Investigații / Examinări cu caracter tehnic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5. Procesul verbal emis de ISCIR după reparare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6. Instrucțiuni de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
1.7. Cartea instalației, partea de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	exista si este sigilata
1.8. Registru jurnal de supraveghere a centralei termice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
1.9. Reprezentant „montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	





LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.10. Identificare echipament/instalație:(ex. placa de timbru și marcaj de conformitate CE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala,NF.10090/2004,are marcaj CE
1.11. Personal de deservire, autorizat de ISCIR si instruit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEAGU DUMITRU-Aut.nr.33984-vizata
1.12. Operator RSVTI, in conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TEODOR BORSU RESPONSABIL OPERATOR VERIFICARE TEHNICA A INSTALATIILOR 23.04.2016
1.13. Durata de viață este prevăzută în documentația producătorului	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Revizie interioară (RI) – Verificare interioara				
2.1. Starea suprafețelor interioare - depuneri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.2. Corozioni uniforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.3. Corozioni punctiforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.4. Fisuri de suprafață vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.5. Defecte de suprafață ale sudurilor vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.6 Deformări	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.7. Supraîncălziri de material pe suprafețele de schimb de căldură	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.8. Alte defecte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară				
3.1. Sală cazane, spații de acces și deservire, iluminare, etc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
3.2. Starea armăturilor de siguranță și control, accesorii de siguranță și instalație de automatizare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
3.3 Starea părților vizibile și accesibile ale cazanului, a zidăriei acestuia, precum și a instalațiilor auxiliare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
3.4 Starea tehnică a instalației de ardere și dezvoltarea flăcărilor față de pereții suprafețelor de încălzire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
3.5 Dispozitiv de siguranță/supapă de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
3.5.1. Buletine de verificare / reglare a supapeilor de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	070/07/2016-SC STAVAS CONSULTING SRL SLOBOZIA Aut.nr.DISPR/CR4/K,L/14/285 6/0/2012
3.5.2. Supapa cu arc Dn, Serie, P reglare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DN2"1/2";107/108;6/6 bar
3.5.3. Supapa cu părghie si contragreutate Dn, Serie, P reglare, LI, G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5.4. Supapa pilotată Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5.5. Membrane de rupere Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	










LISTA DE VERIFICĂRI SI ÎNCERCĂRI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:


VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
4. Încercare de presiune hidraulică (IP)				
4.1. Încercare de presiune hidraulică PT, T min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 bar/10 min.cu pompa hidraulica reparator-man.sr.1245;1246-C .Et.P-388/2015-TRESCAL
5. Încercare la cald (IC)				
5.1. Etanșitate îmbinări	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2.Funcționare armături de siguranță și de control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.3.Realizare funcții de reglare, de protecție, de semnalizare și de monitorizare ale instalației de automatizare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4. Raport de verificare si incercare (anexa 2 la PT C 11/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/2016-SC CONCIVIC SRL-Aut.nr.DISPR/CR4/N/20/1 694/0/2011
5.5. Instalații auxiliare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
5.6. Dilatare liberă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Verificare tehnica privind regim chimic				
6.1. indici chimici de calitate realizati și comparare cu avizul obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2. frecvența determinării indicilor chimici conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3. instalația de tratare a apei de adaos conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.4. dispozitive pentru luarea probelor și aparatele de măsurare și control a indicilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.5. dotarea laboratorului si existența personalului autorizat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.6. existența registrului jurnal pentru regimul chimic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observații:

Semnături:

Inspector PAUN VIOREL MIHAIL semnătură, ștampilă  Data 25.05.2016 	Deținător / Utilizator SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA semnătură, ștampilă  Data 
---	---



Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI 	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 271 - 073 / 16.02.2017 Pagina 1 din 2 cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014	CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, Judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
---	---	---

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel/Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	SEDIU CT/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL 1 nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane apa calda
Tip / Model	Cazane apa calda / K400
Producător	ARICAZAN
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	6610 / 4231678 / 2007
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [l/h] = N/A 4 Presiune maxima [bar] = 6 5 Putere [Kw] = 2035 6 Suprafata de incalzire [mp] = N/A 7 Temperatura maxima [gr.C] = 100
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	NA
Nr. Accept incepere lucrări montare emis de ISCIR	NA

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 16.02.2017 / 16.02.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod FORMULARE PIT-INSP-01_RO_ED5_REV0-28.11.2014 COD F009, ED 4, REV 2, anexată.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:

NA

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-02 ediție în vigoare	NA

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client.
-lanterna/manometre.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:

NA

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI
Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
Judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350

CNCIR S.A.
CUI: RO 27707000
Nr. reg. com: J494/1974/2019
Capital social în lei: 22 007 500 lei
Cont IBAN: RO8800004205041791614260 deschis la BRD sucursala Mostor
Cont IBAN: RO482505056000007740 deschis la ATP Mun Bucureș
Sediu social: Str. Flămânul, nr 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA

X	Public
	Uz intern



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.13. Durata de viață este prevăzută în documentația producătorului	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Revizie interioară (RI) – Verificare interioara				
2.1. Starea suprafețelor interioare - depuneri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.2. Corozioni uniforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.3. Corozioni punctiforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.4. Fisuri de suprafață vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.5. Defecte de suprafață ale sudurilor vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.6. Deformări	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.7. Supraîncălziri de material pe suprafețele de schimb de căldură	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
2.8. Alte defecte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară				
3.1. Sală cazane, spații de acces și deservire, iluminare, etc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
3.2. Starea armăturilor de siguranță și control, accesorii de siguranță și instalație de automatizare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
3.3 Starea părților vizibile și accesibile ale cazenului, a zidăriei acestuia, precum și a instalațiilor auxiliare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
3.4 Starea tehnică a instalației de ardere și dezvoltarea flăcărilor față de pereții suprafețelor de încălzire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
3.5 Dispozitiv de siguranță/supapă de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala/lanterna
3.5.1. Buletine de verificare / reglare a supapei/lor de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1706/1707/1708/23.12.2016-C OMTERM PROIECT INSTAL SRL-DISPR/9241/2013
3.5.2. Supapa cu arc Dn, Serie, P reglare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DN60/60/60;3707PO101-01/1 02-07/100-07;6/6/6 bar
3.5.3. Supapa cu pârghie și contragreutate Dn, Serie, P reglare, L/I, G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5.4. Supapa pilotată Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5.5. Membrane de rupere Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Încercare de preslune hidraulică (IP)				
4.1. Încercare de presiune hidraulică PT, T min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-cf. documentatie/10 min. cu pompa hidraulica pusa la dispozitie de detinator-man.verificate metrologic cf. prevederi PT Col.ISCIR in vigoare
5. Încercare la cald (IC)				
5.1. Etanșitate îmbinări	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2. Funcționare armătură de siguranță și de control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

CERTIFICAT DE VERIFICARE ȘI ÎNCERCARE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

 COPIA ORIGINALĂ



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

Tip instalație : CAZANE APA CALDA				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP-RI+IP - Revizie interioara+Incercare la Prestiune				
Tip / Model / Producător : Cazane Apa calda/K400/ARICAZAN				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 4231678/2007/6610				
Parametri:		1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [l/h] = N/A 4 Presiune maxima [bar] = 6 5 Putere [Kw] = 2035 6 Suprafata de incalzire [mp] = N/A 7 Temperatura maxima [gr.C] = 100		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231788 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: SEDIU CT - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL 1 nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1. Documentație tehnică de însoțire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala-Carte ISCIR
1.2. Aviz Obligatoriu de Instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Documentație tehnică de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4. Raport de Investigatii / Examinări cu caracter tehnic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5. Procesul verbal emis de ISCIR dupa reparare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6. Instrucțiuni de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
1.7. Cartea instalației, partea de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-exista si este sigilata
1.8. Registru jurnal de supraveghere a centralei termice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
1.9. Reprezentant „montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10. Identificare echipament/instalație:(ex. placa de timbru și marcaj de conformitate CE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NF.4231678/2007-are marcaj GE
1.11. Personal de deservire, autorizat de ISCIR si instruit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEAGU DUMITRU
1.12. Operator RSVTI, in conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TEODORESCU GHEORGHE-ful B76-ISCIR in termen

PREZENTA COPIE ESTE CONFORM
CU ORIGINALUL



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			Observații
	DA	NU	N/A	
5.3. Realizare funcții de reglare, de protecție, de semnalizare și de monitorizare ale instalației de automatizare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4. Raport de verificare și încercare (anexa 2 la PT C 11/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32/19.12.2016-CONVIC SRL DISPR/CR4/N/20/1694/0/2011
5.5. Instalații auxiliare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.6. Dilatare liberă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Verificare tehnica privind regim chimic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.1. Indici chimici de calitate realizați și comparare cu avizul obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2. frecvența determinării indicilor chimici conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3. instalația de tratare a apei de adaos conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.4. dispozitive pentru luarea probelor și aparatele de măsurare și control a indicilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.5. dotarea laboratorului și existența personalului autorizat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.6. existența registrului Jurnal pentru regimul chimic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala

Observații:

Semnături:


Inspector
PAUN VIOREL MIHAIL
semnătură, ștampilă

Paun
16.02.2017

Deținător / Utilizator

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
semnătură, ștampilă

Data



VERIFICAT PRIN SEMNATURA CA
PREZENTIA COPIE ESTE CONFORM
CU CĂȘINĂLUL



**RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 271 - 710 / 25.05.2016**

Pagina 1 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	CENTRALA TERMICA /IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Conducte abur
Tip / Model	Conducte abur / ABUR
Producător	METALICA
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	262 / 4019 / 2008
Parametri	1 Diametrul [mm] = 250 2 Lungime [m] = 1,8 3 Presiune maxima [bar] = 10 4 Temperatura maxima [gr.C] = 175 5 Tip fluid = ABUR
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	NA
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	NA

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 25.05.2016 / 25.05.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod FORMULARE_PIT-INSP-05_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F011, ED 4, REV 2, anexată.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA ÎNIIALĂ:
NA

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcționala/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-05 ediție în vigoare	NA

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :


FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
NA

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

-Inspecția tehnică în utilizare s-a efectuat cf.comanda CNCIR-5942/2016;



Organism de inspecție al
CNCIR SA: CNCIR-OI



**RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 271 - 710 / 25.05.2016**

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

- La RI(VE),conducta a corespuns;
 - La IPh,conducta a corespuns;
 - Conducta indeplineste conditiile de functionare respectand PT Col.ISCIR in vigoare.
- 10.b. Concluzii**



Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta reviziei interioare se va efectua pana la 24/05/2018
Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta incercarii la presiune hidraulica se va efectua pana la 24/05/2020

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificare atașat/ă, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,
**INSPECTOR CNCIR IMSP
PAUN VIOREL MIHAIL**
Raport validat la data 25-May-2016 13:01



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI
Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploies

CNCIR S.A.
CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/1976/2010
Capitalul social este de 32.007.600 RON
Cont IBAN: RO88ROE426SV41781014260 deschis la BRD sucursala Moilor


X Public

Uz intern



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C6-2010 SI PT C10-2010 LA:

Tip instalație : CONDUCTE ABUR				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP-RI+HP - Revizie Interioara+Incercare la presiune				
Tip / Model / Producător: Conducte Abur/ABUR/METALICA				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 4019/2008/262				
Parametri:		1 Diametrul [mm] = 250 2 Lungime [m] = 1,8 3 Presiune maxima [bar] = 10 4 Temperatura maxima [gr.C] = 175 5 Tip fluid = ABUR		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalstobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalstobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: CENTRALA TERMICA - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
I.VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1. Documentație tehnică de însoțire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carte ISCIR(parte exploatare+parte constructie)
1.2. Proiect de montare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Raport de Investigații / Examinări cu caracter tehnic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4. Existenta Proces verbal de finalizare a lucranilor de reparare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5. Instrucțiuni de exploatare afișate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
1.6. Cartea instalației, partea de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-exista si este sigilata
1.7. Reprezentant „montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.8. Identificare echipament/instalație: (ex. placa de timbru și marcaj de conformitate CE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala,NF.4019/2008,nu are marea CE
1.9. Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.10. Durata de viață fizică este prevăzută în documentația tehnică a producătorului	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



VERIFICAREA FĂCUTĂ PRIN SEMNATURA SA PREZENȚIA SA ESTE CONFORMĂ CU ORIGINALUL




LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C6-2010 SI PT C10-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.11. Buletine cu măsurările inițiale dimensionale și de fluaj (pt. Conducte care funcționează la T ? 440 oC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
II. VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Verificare exterioară (VE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.1. Montare conform documentatiei tehnice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.2. Corozioni uniforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.3. Corozioni punctiforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.4. Fisuri de suprafață vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.5. Defecte de suprafață ale sudurilor vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.6. Deformări	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-verificare vizuala
2.7. Starea tehnică a sistemelor de susținere și a elementelor de dilatare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.8. Starea reperelor de fluaj (pt. conductă care funcționează la T ? 440 oC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.9. Stare izolație	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.10. Alte defecte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11. Dispozitiv de siguranță/supapă de siguranță / accesoriu de securitate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11.1. Buletine de verificare / reglare a supapei / tor de siguranță	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11.2. Supapa cu arc: Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11.3. Supapa cu pârghie și contragreutate Dn, Serie, P reglare, LI, G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11.4. Supapa pilotată Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.11.5. Membrane de rupere Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Încercarea de presiune (IP)				
3.1. Încercare de presiune hidraulică P T, T min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-CF DOCUMENTATIE PRODUCATOR CU man.de la rap.cazan
3.2. Încercare la presiune pneumatică P T, T min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3. Încercarea de etanșitate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observații:

Semnături:






LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C6-2010 SI PT C10-2010 LA:

Inspector PAUN VIOREL MIHAIL semnătură, ștampilă	Deținător / Utilizator SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA semnătură, ștampilă
Data 25.05.2016	Data

Ștampilă: Comisia Națională de Control al Activității de Protecție Civilă și de Securitate
Data: 25.05.2016
Semnătură: Viorel Mihail PAUN

Ștampilă: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Semnătură: [Semnătură]



Ștampilă: PREZENTA CIMP ESTE CUMPLIAT CU ORDONANȚA



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 262 - 067 / 02.02.2016

Pagina 1 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Editia 2/21 06 2013 Revizia 3/14 11 2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul Inspecției	CT/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane abur de medie si inalta presiune
Tip / Model	Cazane abur de medie si inalta presiune / IGNITUBULAR
Producător	TERMOROM CLUJ
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	2327 / 6405 / 1980
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = 2 4 Presiune maxima [bar] = 8 5 Putere [Kw] = N/A 6 Suprafata de incalzire [mp] = 64 7 Temperatura maxima [gr.C] = 175
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	N/A
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	N/A

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 02.02.2016 / 02.02.2016

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod
FORMULARE_PIT-INSP-01_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F009, ED 4, REV 2, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:
N/A

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-01 editie în vigoare	N/A

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE:
FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client.
LANTERNA, POMPA PRESIUNE MANOMETRU 48714/BV1065100

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE
N/A



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 262 - 067 / 02.02.2016

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21 06 2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa : Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, Judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

- Inspectia tehnica s-a efectuat conform contract/comanda nr. 16114/29.12.2015;
- Scadente RI si IP= 19.01.2016 conform RIT 271-148/12.12.2014.
- La revizia interioara nu se constata defecte vizibile neadmise de PT aplicabile.
- Supus IP hidraulic cu 12 bar/10 min. cazanul a corespuns.
- Instalatia corespunde.

10.b. Concluzii

Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta reviziei interioare se va efectua pana la 01/02/2018
Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta incercarii la presiune hidraulica se va efectua pana la 01/02/2018

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP
PETIANU CRISTIAN

Raport validat la data 09-10-2016 12:06

Cristian



CERTIFICAM PRIN PREZENTA
PREZENTA COPIE ESTE
COPIE ORIGINALA

Public
 Uz intern



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:


Spitalul Județean de Urgență Slobozia
 Intrare: Calea Nr. 211353
 Zona 9, Luna 02, Anul 2016

Tip instalație: CAZANE ABUR				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări: CP-RI+IP - Revizie Interioara+Incercare la Presiune				
Tip / Model / Producător: Cazane Abur de medie si inalta presiune/IGNITUBULAR/TERMOROM CLUJ				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 6405/1980/2327				
Parametri:		1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [t/h] = 2 4 Presiune maxima [bar] = 8 5 Putere [Kw] = N/A 6 Suprafata de incalzire [mp] = 64 7 Temperatura maxima [gr.C] = 175		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: CT - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1. Documentație tehnică de însoțire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CARTE TIP ISCIR
1.2. Aviz Obligatoriu de Instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
1.3. Documentație tehnică de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
1.4. Raport de Investigații / Examinări cu caracter tehnic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
1.5. Procesul verbal emis de ISCIR după reparare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
1.6. Instrucțiuni de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
1.7. Cartea instalației, partea de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B 2327
1.8. Registrul jurnal de supraveghere a centralei termice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
1.9. Reprezentant „montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR”	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
1.10. Identificare echipament/instalație (ex. placa de timbru și marcaj de conformitate CE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6405/1980 FARA MARCAJ CE
1.11. Personal de deservire, autorizat de ISCIR și instruit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEAGU DUMITRU Echipat AUT 3984 GHEORGHE TEODORESCU AUT 776002019 INSTRUITOR INSTRUMENTAL DE SUPRAVEGHERE ASISTENT ASISTENT
1.12. Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NU
1.13. Durata de viață este prevăzută în documentația producătorului	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NU



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Revizie interioară (RI) – Verificare interioara				
2.1. Starea suprafețelor interioare - depuneri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.2. Corozțiuni uniforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.3. Corozțiuni punctiforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.4. Fisuri de suprafață vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.5. Defecte de suprafață ale sudurilor vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.6. Deformări	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.7. Supraincălziri de material pe suprafețele de schimb de căldură	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
2.8. Alte defecte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
3. Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară				
3.1. Sală cazane, spații de acces și deservire, iluminare, etc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
3.2. Starea armăturilor de siguranță și control, accesorii de siguranță și instalație de automatizare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
3.3. Starea părților vizibile și accesibile ale cazanului, a zidăriei acestuia, precum și a instalațiilor auxiliare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
3.4. Starea tehnică a instalației de ardere și dezvoltarea flăcărilor față de pereții suprafețelor de încălzire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
3.5. Dispozitiv de siguranță/supapă de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUPAPE CU ARC
3.5.1. Buletine de verificare / reglare a supapeilor de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	018/27.012016 STAVAS CONSULTING DISPR/CR4/K,L/14/2856/0/25.01.2012
3.5.2. Supapa cu arc Dn, Serie, P reglare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DN 40' SERIE 2028, PR= 6 BAR
3.5.3. Supapa cu pârghie și contragreutate Dn, Serie, P reglare, L/I, G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
3.5.4. Supapa pilotată Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
3.5.5. Membrane de rupere Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
4. Încercare de presiune hidraulică (IP)				
4.1. Încercare de presiune hidraulică PT, T min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PT=12 BAR/10 MIN
5. Încercare la cald (IC)				
5.1. Etanșitate îmbinări	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
5.2. Funcționare armături de siguranță și de control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
5.3. Realizare funcții de reglare, de protecție, de semnalizare și de monitorizare ale instalației de automatizare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
5.4. Raport de verificare și încercare (anexa 2 la PT C 11/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/17.12.2015 CONVIC DISPR/CR4/N/20/1694/0/10.0 8.2011





LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
5.5. Instalații auxiliare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
5.6. Dilatare liberă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
6. Verificare tehnica privind regim chimic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
6.1. indici chimici de calitate realizați și comparare cu avizul obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
6.2. frecvența determinării indicilor chimici conform avizului obligatoriu de instalare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
6.3. instalația de tratare a apei de adaos conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
6.4. dispozitive pentru luarea probelor și aparatele de măsurare și control a indicilor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL
6.5. dotarea laboratorului și existența personalului autorizat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAICOIANU GEORGETA AUT76539
6.6. existența registrului jurnal pentru regimul chimic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VIZUAL

Observații:

SE VOR RESPECTA PREVEDERILE PT C1-2010 PRIVIND DURATA DE FUNCTIONARE.

Semnături:

Inspector

PETIANU CRISTIAN
semnătură, ștampilă

Deținător / Utilizator


SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA SLOBOZIA
semnătură, ștampilă

Data

02.02.2016

Data

09.02.2016



<p>Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI</p> 	<p align="center">RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 271 - 072 / 16.02.2017</p> <p>Pagina 1 din 2 cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014</p>	<p>CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI</p> <p>Adresa :Str. Radu Stanlan, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545360 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu</p>
---	--	---

1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	CENTRALA TERMICA/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipment	Recipiente stabile
Tip / Model	Recipiente stabile / HIDROFOR
Producător	ICMA
Nr Inregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	28183 / 80353 / 2001
Parametri	1 Caracter fluid = COROZIV 2 Pozitia / Forma = VERTICAL/CILINDRIC 3 Presiune maxima [bar] = 6 4 Temperatura fluid [gr.C] = N/A 5 Temperatura perete (min/max) [gr.C] = 5/100 6 Tip fluid = APA+AER 7 Volum [l] = 5000
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	NA
Nr. Accept Incepere lucrări montare emis de ISCIR	NA

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 16.02.2017 / 16.02.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod FORMULARE_PIT-INSP-03_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F010, ED 4, REV 2, anexată.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:
NA


7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devier/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-03 ediție în vigoare	NA

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client.
-lanterna/manometre.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
NA



<p>CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI</p> <p>Adresa :Str. Radu Stanlan, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545360</p>	<p>CNCIR S.A. CUI: RO 27797600 Nr. reg.com: 4401978/2010 Capitală egalitate de 32.037.800 lei Cent IBAN: RO668004200311781514260 deschis la BRD Sucursala Molișc Cent IBAN: RO48250606900007740 deschis la ATCP Ban Duboșeni Sediu social: Str. Flacăra, nr 16, sector 1, cod 010952, București, ROMANIA</p>	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Public</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Uz intern</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Public	<input type="checkbox"/>	Uz intern
<input checked="" type="checkbox"/>	Public					
<input type="checkbox"/>	Uz intern					

Organism de inspecție al CNCIR SA: CNCIR-OI	RAPORT DE INSPECȚIE NUMĂR 271 - 072 / 16.02.2017	CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 546350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu WEB : www.cncir.eu
	Pagina 2 din 2 cod FGI-PG-INSP-09-01 Edita 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014	

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

- Inspectia tehnica in utilizare s-a efectuat conform contract/comanda nr.- /58/2017;
- La revizia interioara nu se constata defecte;
- Supus la IPh,recipientul a corespuns;
- Instalatia/Echipamentul indeplineste conditiile de functionare in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice aplicabile.

10.b. Concluzii

Urmatoarea inspectie tehnica în utilizare aferentă reviziei interioare se va efectua până la 14/02/2019
 Următoarea inspectie tehnica în utilizare aferentă incercării la presiune hidraulică se va efectua până la 14/02/2021

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificare atașată, care confirmă prin semnătură și ștampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.

12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexă.


Întocmit,
**INSPECTOR CNCIR IMSP
 PAUN VIOREL MIHAIL**
 Raport validat la data 16-Feb-2017 11.40



Compania Națională pentru Controlul
 Cazanelor, Instalajilor de Ridicat și
 Recipientelor sub Presiune - Ploiești

Inspector ing. Viorel Mihail PĂUN

CERTIFICAM DIN SINE CA
 PREZENTA COPIE ESTE CONFORMA
 CU ORIGINALUL



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti.	CNCIR S.A. CUI: RO 27787880 Nr. reg. com: J40/1978/2010 Capitalul social este de 33 007 800 lei Cod IBAN: RO268801426541791614260 deschis la BRD sucursala Moster	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Public</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Uz intern</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Public	<input type="checkbox"/>	Uz intern
<input checked="" type="checkbox"/>	Public					
<input type="checkbox"/>	Uz intern					



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C4-2010_C 12-2003 LA:

Tip instalație : RECIPIENTE STABILE				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP-RI+IP - Revizii Interloara+Încercare la Presiune				
Tip / Model / Producător: Reclpente Stabile/HIDROFOR/CMA				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 80353/2001/28183				
Parametri:		1 Caracter fluid = COROZIV 2 Pozitia / Forma = VERTICAL/CILINDRIC 3 Presiune maxima [bar] = 6 4 Temperatura fluid [gr.C] = N/A 5 Temperatura perete (min/max) [gr.C] = 5/100 6 Tip fluid = APA+AER 7 Volum [l] = 5000		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: CENTRALA TERMICA - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE		VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?		
		DA	NU	N/A
VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1. Documentație tehnică de însoțire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carte ISCIR (parte exploatare+parte construcție+BVSS)
1.2. Documentație tehnică de instalare/montare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Raport de investigații / Examinări cu caracter tehnic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4. Procesul verbal emis de ISCIR după reparare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5. Instrucțiuni de exploatare afișate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
1.6. Cartea instalației, partea de exploatare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.7. Reprezentant „montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.8. Identificare echipament/instalație: (ex. placa de timbru și marcaj de conformitate CE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala,NF-80353/2001,are marcaj CE
1.9. Operator RSVTI, în conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TEODORESCU GHEORGHEAUMI B776-exp iră în 2019
1.10. Durata de viață fizică prevăzută în documentația producătorului	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICĂRI TEHNICE				




LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C4-2010_C 12-2003 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
2. Revizie Interioară (RI) - Verificare Interioara				
2.1. Starea suprafețelor interioare - depuneri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.2. Corozțiuni uniforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.3. Corozțiuni punctiforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.4. Fisuri de suprafață vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.5. Defecte de suprafață ale sudurilor vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.6. Deformări	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.7. Alte defecte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Revizie interioara RI-Verificare exterioară (VE)				
3.1. Condiții de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.2. Starea armăturilor de siguranță și control, accesorii de securitate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3. Starea părților vizibile și accesibile ale recipientului	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala partiala/lanterna
3.4. Dispozitiv de siguranță/supapă de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
3.4.1. Buletine de verificare / reglare a supapeilor de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1709/23.12.2016-COMTERM PROIECT INSTAL SRL-DISPR/9241/2013 DN40;5006PO105;6 bar
3.4.2. Supapa cu arc Dn, Serie, P reglare,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.4.3. Supapa cu pârghie și contragroutată Dn, Serie, P reglare, L/I, G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4.4. Supapa pilotată Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4.5. Membrane de rupere Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Încercare de presiune (IP)				
4.1. Încercare de presiune hidrolică P T, T min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-cf. documentatie/10 min. cu pompa hidrolică pusă la dispoziție de delinctor cu man.verif.metrologic cf. prevederi PT Col.ISCIR in vigoare
4.2. Încercare de presiune pneumatică PT, T min	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.3. Încercare de etanșitate PT=PS, T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Verificarea gradului de vid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observații:

Semnături:






LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C4-2010_C 12-2003 LA:

Inspector PAUN VIOREL MIHAIL semnătură, ștampilă		Deținător / Utilizator SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA semnătură, ștampilă	
Data	16.02.2017	Data	

Ștampilă personală pentru
Inspector de Raport
Presiune - Paun Viorel
Viorel Mihail PĂUN




Ștampilă de verificare
PREZINTĂ COPIE DATE
CU ORIGINALUL

1000

CERTIFICAM PRESENȚA
PREZENTIA CU IE ISTO
CU ORIGINAL

ROMANIA
INSTITUTUL NAȚIONAL DE ISTORIE
BUCUREȘTI





1. IDENTIFICAREA DEȚINĂTORULUI:

Deținător	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Tel./Fax/E-mail	0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com
CUI / Nr. Reg. Com. (J)	4231768 /
Utilizator	SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA SLOBOZIA
Adresa	Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA
Loc de funcționare / Locul inspecției	CT/IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1

2. IDENTIFICAREA INSTALAȚIEI/ECHIPAMENTULUI INSPECTAT:

Instalație/Echipament	Cazane abur de medie si inalta presiune
Tip / Model	Cazane abur de medie si inalta presiune / KSB
Producător	ICMA BUCURESTI
Nr înregistrare ISCIR/Număr fabricație/An fabricație	3793 / 10102 / 2004
Parametri	1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [Vh] = 1 4 Presiune maxima [bar] = 6 5 Putere [Kw] = N/A 6 Suprafata de incalzire [mp] = N/A 7 Temperatura maxima [gr.C] = 150
Nr. Avizului obligatoriu de instalare, emis de ISCIR	NA
Nr. Accept începere lucrări montare emis de ISCIR	NA

3. DESCRIEREA LUCRĂRII DE INSPECȚIE:

- a. Inspecție tehnică în vederea autorizării funcționării
- b. Inspecție tehnică în utilizare
- c. Inspecție tehnică după reparare

4. DATA / PERIOADA INSPECȚIEI: 19.06.2017 / 19.06.2017

5. IDENTIFICAREA COMPONENTELOR SPECIFICE INSPECTATE: conform Listă de verificare, cod
FORMULARE_PIT-INSP-01_RO_ED5_REV0-26.11.2014 COD F009, ED 4, REV 2, anexat/ă.

6. INFORMAȚII PRIVIND ABATERI FAȚĂ DE SOLICITAREA INIȚIALĂ:
NA

7. METODELE ȘI PROCEDURILE DE INSPECȚIE UTILIZATE

Nr. crt.	Metoda de inspecție utilizată (conform standardului)	Descrierea pe scurt a procedurii de inspecție utilizată	Devieri/adăugiri sau excluderi față de metodele și procedurile utilizate
1.	funcțională/analitică, conform SR EN ISO 17020:2012	PIT-INSP-01 ediție în vigoare	NA

8. FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE :

FACILITĂȚI ȘI ECHIPAMENTE DE INSPECȚIE UTILIZATE verificate metrologic, puse la dispoziție de client.
-lanterna.manometre verificate metrologic.

9. PĂRȚI ALE LUCRĂRII DE INSPECȚIE CARE AU FOST SUBCONTRACTATE ȘI REZULTATELE ÎNREGISTRATE:
NA

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti, judet Prahova Telefon : 0244 545240 Fax : 0244 545350 EMAIL : ploiesti@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO 27767860 Nr. reg. com: J40/11976/2010 Capitalul social este de 32 007 800 lei Cont IBAN: RO6098042053141791814260 deschis la BRD sucursala Mosilor Cont IBAN: RO461827005069000007740 deschis la ATCP Muni Bucuresti Sediu social: Str. Filaretului, nr 16, sector 1, cod 010552, București, ROMANIA	<input checked="" type="checkbox"/> Public
		<input type="checkbox"/> Uz intern
		<input type="checkbox"/> Confidential



RAPORT DE INSPECȚIE
NUMĂR 271 - 501 / 19.06.2017

Pagina 2 din 2
cod FGI-PG-INSP-09-01 Ediția 2/21.06.2013 Revizia 3/14.11.2014

CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea
Ploiesti, judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu
WEB : www.cncir.eu

10. REZULTATELE INSPECȚIEI:

10.a. Constatări

- Inspectia tehnica in utilizare s-a efectuat cf.cda CNCIR 8280/2017;
- La RI/IP,cazanul a corespuns;
- Instalatia indeplineste conditiile de functionare.

10.b. Concluzii

Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta reviziei interioare se va efectua pana la 18/06/2019

Urmatoarea inspectie tehnica in utilizare aferenta incercarii la presiune hidraulica se va efectua pana la 18/06/2021

11. DECLARAȚIE

- la lucrările de inspecție au participat reprezentanții legali, conform Lista de verificări atașată, care confirmă prin semnătură și stampilă pe exemplarul ce rămâne la deținător.
- prezentul Raport de inspecție este valabil pentru instalația/echipamentul identificat la punctul 2 și pentru tipul de inspecție precizat la punctul 3 al prezentului Raport de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție este completat într-un exemplar având toate semnăturile și ștampilele. Acest exemplar se predă deținătorului, care confirmă primirea documentelor pe factura fiscală generată de aplicația electronică;
- exemplarul Raportului de inspecție validat și supervizat rămâne în baza de date a organismului de inspecție;
- prezentul Raport de inspecție poate fi reprodus doar integral numai cu acordul scris al organismului de inspecție.



12. Prezentul Raport de inspecție conține 2 pagini și 1 anexe.

Întocmit,

INSPECTOR CNCIR IMSP

PAUN VIOREL MIHAIL

Raport validat la data 21-Jun-2017 13:19



CNCIR S.A. sucursala PLOIEȘTI

Adresa :Str. Radu Stanian, nr 12, localitatea Ploiesti,
judet Prahova
Telefon : 0244 545240
Fax : 0244 545350
EMAIL : ploiesti@cncir.eu

CNCIR S.A.

CUI: RO 27787860
Nr. reg. com: J40/11976/2010
Capitalul social este de 32.097.000 lei
Cont IBAN: RO268RDE426SV41791614200 deschis la BRD sucursala Mosier
Cont IBAN: RO461REZ7006069XXX007740 deschis la ATCP Mun Bucuresti
Sediul social: Str. Fluviului, nr 16, sector 1, cod 010952, Bucuresti, ROMANIA

X.	Public
	Uz intern
	Confidential




LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

Tip instalație : CAZANE ABUR				
Descrierea lucrării de inspecție: Inspecție tehnică în utilizare				
Tip verificări : CP-RI+IP - Revizie Interioara+Incercare la Presiune				
Tip / Model / Producător: Cazane Abur de medie si inalta presiune/KSB/ICMA BUCURESTI				
Nr fabricație / An fabricație / Nr. Înregistrare ISCIR: 10102/2004/3793				
Parametri:		1 Combustibil = GN 2 Debit [Gcal/h] = N/A 3 Debit [Wh] = 1 4 Presiune maxima [bar] = 6 5 Putere [Kw] = N/A 6 Suprafata de incalzire [mp] = N/A 7 Temperatura maxima [gr.C] = 150		
Deținător: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57 / 0243234657 / spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768 /				
Utilizator: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA				
Adresa: Str. DECEBAL nr. 1, cod postal 920013, Slobozia, IALOMITA				
Tel./Fax/E-mail: 0243/212.372 , 0243.23.46.57/0243234657/spitalslobozia@gmail.com				
CUI / Nr. Reg. Com. (J): 4231768/				
Locul de funcționare / Locul inspecției: CT - IALOMITA , SLOBOZIA str. DECEBAL nr. 1				
VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
VERIFICĂRI PRELIMINARE				
1.1. Documentație tehnică de însoțire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carte ISCIR(parte exploatare+parte constructie+parte reparare +BV)
1.2. Aviz Obligatoriu de Instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3. Documentație tehnică de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4. Raport de Investigații / Examinări cu caracter tehnic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.5. Procesul verbal emis de ISCIR dupa reparare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.6. Instrucțiuni de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
1.7. Cartea instalației, partea de exploatare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala-exista si este sigilata
1.8. Registrul jurnal de supraveghere a centralei termice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
1.9. Reprezentant „montator/instalator/reparator autorizat de ISCIR”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.10. Identificare echipament/instalație:(ex. placa de timbru și marcaj de conformitate CE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala,NF.10102/2004 ,are marcaj CE



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
1.11. Personal de deservire, autorizat de ISCIR si instruit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	autorizat cu taloan vizat anual ISCIR-UNGUREANU SEBASTIAN-90145 vizata RSVTI TEODOR CHIRIAC TEODOR CHIRIAC CATEDRĂ DE ÎNCĂLZIRE ȘI -in tehnica RESPONSABIL CU ÎNTRĂDEBINEȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A ÎNCĂLZITILOR /Autorizat de ISCIR Ungureanu M. S. Ungureanu-90145
1.12. Operator RSVTI, in conformitate cu Legea 64/2008, republicată, autorizat de ISCIR, conform Ordin Inspector de Stat Sef	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1.13. Durata de viață este prevăzută în documentația producătorului	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VERIFICĂRI TEHNICE				
2. Revizie interioară (RI) – Verificare interioara				
2.1. Starea suprafețelor interioare - depuneri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.2. Coroziuni uniforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.3. Coroziuni punctiforme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.4. Fisuri de suprafață vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.5. Defecte de suprafață ale sudurilor vizibile cu ochiul liber	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.6 Deformări	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.7. Supraîncălziri de material pe suprafețele de schimb de căldură	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
2.8. Alte defecte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. Revizie interioară (RI) - Verificare exterioară				
3.1. Sală cazane, spații de acces și deservire, iluminare, etc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
3.2. Starea armăturilor de siguranță și control, accesorii de siguranță și instalații de automatizare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
3.3 Starea părților vizibile și accesibile ale cazanului, a zidăriei acestuia, precum și a instalațiilor auxiliare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Starea tehnică a instalației de ardere și dezvoltarea flăcărilor față de pereții suprafețelor de încălzire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala
3.5 Dispozitiv de siguranță/supapă de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	verificare vizuala/lanterna
3.5.1. Buletine de verificare / reglare a supapei/lor de siguranță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1778;1779/2017-COMTERM PROTECT INSTAL SRL-Aut.ISCIR-DISPR/CR4/K/ 14/3471/0/2012
3.5.2. Supapa cu arc Dn, Serie, P reglare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DN32/32;11430/11438;6/6 bar
3.5.3. Supapa cu pârghie si contragreutate Dn, Serie, P reglare, L/I, G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5.4. Supapa pilotată Dn, Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.5.5. Membrane de rupere Serie, P reglare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. Încercare de presiune hidraulică (IP)				
4.1. Încercare de presiune hidraulică PT , T min	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-cf. documentatie cu pompa pusa la dispozitie de TERMOKLIMA-cu manometre verificate metrologic



PAROȘIA COLEȘTEȘTI
CU ORIGINALUL



LISTA DE VERIFICARI SI ÎNCERCARI EFECTUATE CONFORM PT C1-2010 SI C9-2010 LA:

VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI EFECTUATE	VERIFICĂRILE ȘI ÎNCERCĂRILE EFECTUATE SUNT CONFORME ?			
	DA	NU	N/A	Observații
5. Încercare la cald (IC)				
5.1. Etanșeitate îmbinări	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2. Funcționare armături de siguranță și de control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.3. Realizare funcții de reglare, de protecție, de semnalizare și de monitorizare ale instalației de automatizare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.4. Raport de verificare si incercare (anexa 2 la PT C 11/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36/2017-CONCIVIC SLOBOZIA-DISPR/CR4/N/20/1694/0/2011
5.5. Instalații auxiliare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.6. Dilatare liberă	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Verificare tehnica privind regim chimic				
6.1. indici chimici de calitate realizati și comparare cu avizul obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2. frecvența determinării indicilor chimici conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3. instalația de tratare a apei de adaos conform avizului obligatoriu de instalare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.4. dispozitive pentru luarea probelor și aparatele de măsurare și control a indicilor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.5. dotarea laboratorului si existența personalului autorizat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAICOIANU GEORGETA-Aut.ISCIR-76539 -vizata RSVTI
6.6. existența registrului jurnal pentru regimul chimic	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-exista si este completat la zi

Observații:

Semnături:

<p>Inspector PAUN VIOREL MIHAIL semnătură, ștampilă</p> <p>Data 19.06.2017</p>	<p>Deținător / Utilizator SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA/SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA semnătură, ștampilă</p> <p>Data</p>
--	---

